

© 2008 – 2013 leinölpro GmbH, Stand: 1. Januar 2013

## LEINÖL-FENSTERKITT (Glaserkitt)

Dieser Fensterkitt wird für leinölpro aus reinem Leinöl und feinsten Kreide hergestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichem Kitt ist unser Leinölkitt immer geschmeidig und **auch bei Kälte leicht zu verarbeiten**. Er »fließt« besonders leicht in den Kittfalz und bleibt **lange elastisch!**

- **Verwendung:** Leinölkitt wird hauptsächlich für das Einglasen von Scheiben verwendet, sowohl für einfachverglaste **Holz- und Metallfenster** wie auch für Verbund- und Kastenfenster. Im Innenbereich kann er für das Füllen von kleinen Holzspalten und -löchern verwendet werden.
- **Holzfenster** zunächst ölen. Danach die Kittfalze mit Leinölfarbe pinseln, damit das im Kitt enthaltene Öl nicht in das Holz übergehen kann. Er bleibt dann länger elastisch. Kitt aus dem Eimer vor dem Verwenden gut durchkneten. Die Kittfuge wie gewohnt mit einem Kittmesser glattziehen.
- **Metallfenster** zunächst mit Rostschutzfarbe streichen, dann einglasen, zuletzt Schmuckanstrich.
- **Überstreichen:** Immer erst nach dem Einglasen streichen! Der elastische Kitt von leinölpro kann – wegen des gleichen Bindemittels – mit naturreiner Leinölfarbe ohne Lösemittel schon **nach einigen Tagen** (nach der Hautbildung) vorsichtig überstrichen werden. Alkyd- und Acryllacke sollten erst nach 4 bis 6 Wochen aufgebracht werden. Generell empfehlen wir jedoch für Fenster harzfreie Leinölfarbe ohne Lösemittel, die nicht abplatzt und dauerhaft gepflegt werden kann. Damit zwischen Scheibe und Kitt kein Wasser eindringt und der Kitt länger elastisch bleibt, immer bis 2 mm aufs Glas streichen.
- **Tipp:** Verbundfenster erst nach dem vollständigen Durchtrocknen des Anstrichs zusammenbauen.
- **Verbrauch:** Pro laufendem Meter Kittfalz werden durchschnittlich 125 g Kitt benötigt.
- **Lagerung:** Leinölkitt ist unverarbeitet in luftdicht geschlossenen Behältern bei einer Lagertemperatur von 10 bis 15 Grad etwa 3 Monate haltbar. Anbruch mit rohem Leinöl bepinseln, Folie auflegen.
- **Kitt lösen:** Alten, harten Kitt mit rohem Leinöl pinseln und am nächsten Tag mit dem **Speedheater** erweichen. Der weiche Kitt kann dann ohne Glasbruch ausgeschabt werden! Einfacher als mit diesem Infrarotstrahler können Sie nicht ausglasen und reparieren. Aber der Speedheater erweicht nicht nur Kitt, sondern sogar **alte Farbanstriche**. Alle alten Farbschichten lassen sich auf diese Weise mit guten *Farbschabern* auf einmal **leicht abziehen**, sofern sie am Vortag mit rohem Leinöl getränkt wurden.
- **Reinigen:** Mit Kitt verschmierte Scheiben reinigt man mit **Champagner Kreide**, Werkzeuge und sonstige Flächen mit Leinölseife, siehe unten.
- leinölpro liefert den Glaserkitt im **Eimer zu 5 kg** und im **Schlauch zu 800 g** für Kittspritzen.

*Beachten Sie auch die folgenden Produkte:*

- **Champagner Kreide** zum Reinigen von mit Kitt verschmierten Glasscheiben nach dem Einglasen.
- **Leinölseife** (Leinöl-Schmierseife) zum Reinigen von Werkzeugen, Arbeitsflächen und Textilien, die mit Leinöl, Leinölfarbe und anderen ölhaltigen Materialien verschmutzt sind.
- **Leinöl-Holz Kitt** (Füllmasse) zum Spachteln kleiner Löcher und Risse in Holz. Muss im Außenbereich mit Leinölfarbe überstrichen werden.
- **Murone Lehm fugenfüller** in 3 Qualitäten zum Ausspritzen von feinen oder auch gröberen Fugen zwischen Mauerwerk und Holz, z.B. Setzrisse oder Rahmenanschlüsse. Muss im Außenbereich verputzt oder überstrichen werden.